

Aufmass für WOHNFLÄCHE
Fenster, Türen, Treppen etc. wurden
nicht eingemessen


Bestand

EINFAMILIENHAUS
SCHNITT A - A

1: 100

KIRCHENSTRASSE 11, 66989 NÜNSCHWEILER

DATUM 10.09.2024



Aufmass für WOHNFLÄCHE
Fenster, Türen, Treppen etc. wurden
nicht eingemessen


Bestand

EINFAMILIENHAUS
KELLERGESCHOSS

1: 100

KIRCHENSTRASSE 11, 66989 NÜNSCHWEILER

DATUM 10.09.2024



Aufmass für WOHNFLÄCHE
Fenster, Türen, Treppen etc. wurden
nicht eingemessen


Bestand

EINFAMILIENHAUS
ERDGESCHOSS

1: 100

KIRCHENSTRASSE 11, 66989 NÜNSCHWEILER

DATUM 10.09.2024



Aufmass für WOHNFLÄCHE
Fenster, Türen, Treppen etc. wurden
nicht eingemessen

Bestand

EINFAMILIENHAUS
DACHGESCHOSS

1: 100

KIRCHENSTRASSE 11, 66989 NÜNSCHWEILER

DATUM 10.09.2024